

Urkunde

„Trainer SYSTEM-CARD Schulung“

Trainer: Sicherheitsschulung für Hubarbeitsbühnen

Herr Simon Kelnar

hat erfolgreich


am **18.-19.10.2022**

an oben genannter Schulung teilgenommen und ist berechtigt, als
SYSTEM-CARD Trainer Schulungen nach DGUV G 308-008
durchzuführen.

**Schulung nach internationalen Anforderungen (ISO 18878) und
berufsgenossenschaftlichen Vorgaben DGUV G 308-008 (BGG 966) und
DGUV R 100-500 (BGR 500)**

Inhalte der Schulung:

- 1) **Rechtliche Grundlagen** (ArbSchG, BetrSichV, StVO, FeV, RSA, DIN EN 280, DGUV V 1 (BGV A1), DGUV R100-500, Kap.2.10 (BGR 500), DGUV G 308-002 (BGG 945), VSG 4.2, DGUV I 203-033 (BGI 887))
- 2) **Technik:** Sicherheitsanforderungen und -vorrichtungen, Arbeitsbühnenkategorien, Einsatzmöglichkeiten, Warnhinweise, Beschränkungen, Steuerfunktionen, Tägl. Funktionskontrolle
- 3) **Umgang/Bedienung:** Aufstellung, Abstützung, Untergrund, Verfahren, Arbeiten, elektrische Spannung, PSA, Transport, Wind Spezialarbeitseinsätze (z.B. Baumschnitt)
- 4) **Arbeitsumfeld:** Arbeiten auf Baustellen, Arbeiten im öffentlichen Straßenverkehr, Arbeiten an Produktionsanlagen, Analyse von Unfallszenarien, Präventionsmaßnahmen
- 5) **Präsentationstechniken und Didaktik** für das Themengebiet Sicherheitsschulung für Hubarbeitsbühnen
- 6) **Anforderungen an Trainer und Trainingszentrum**



Der Vorstand



Der Schulungsleiter / Trainer